浜岡原子力発電所1号機　復水タンク本体の解体開始について

2020 年 3 月 6 日

当社は、2016 年 2 月 3 日に浜岡原子力発電所 1、2 号機の廃止措置が第 2 段階に移行したこと（2016 年 2 月 3 日お知らせ済み）から、原子炉領域周辺設備（注 1）の解体撤去工事を進めております。

本日、1 号機復水タンク（注 2）本体の解体作業を開始しましたので、お知らせします。

解体作業にあたっては、安全確保を最優先に着実に進めるとともに、発生した解体撤去物については、構内の保管エリアに適切に保管し、クリアランス制度の適用に向け準備を進めてまいります。

復水タンク外景（解体前）

工事内容	2020 年 2 月	2020 年 3 月	2020 年 4 月	2020 年 5 月
タンク解体準備 （タンク内除染等）				
タンク本体切断作業 および解体撤去物運搬				

工事概要工程

注1　原子炉領域周辺設備とは、排気筒、タービン本体、主復水器、給復水系機器、ほう酸注入系機器、主蒸気配管等の設備のことです。原子炉圧力容器や原子炉圧力容器を取り囲む放射線遮へい体を含む領域については除かれます。

注2　復水タンクとは、液体廃棄物処理系で処理した水を発電所で再利用するため、貯留しているタンクです。

以　上

Copyright (C) CHUBU Electric Power Co., Inc.