

発電所からのお知らせ

2021年9月28日

- 1, 2号機: 廃止措置中(第2段階)(2016年2月3日～)
 - ・「[浜岡原子力発電所1, 2号機 廃止措置状況\(2021年度第1四半期\)](#)」をご覧ください。
 - ・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。

- 3号機: 定期検査中(2010年11月29日～)・安全性向上対策実施中(地震・津波・重大事故対策等)
 - ・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。
 - ・2021年10月4日に、作業のため、3号機主排気筒に設置されている原子力施設用灯火の消灯を予定しております。なお、当日の天候により延期する場合があります。

- 4号機: 定期検査中(2012年1月25日～)・安全性向上対策実施中(地震・津波・重大事故対策等)
 - ・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。
 - ・2021年10月4日に、作業のため、4号機主排気筒に設置されている航空障害灯の消灯を予定しております。なお、当日の天候により延期する場合があります。

- 5号機: 定期検査中(2012年3月22日～)・安全性向上対策実施中(地震・津波・重大事故対策等)
 - ・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。
 - ・2021年10月5日に、作業のため、5号機主排気筒に設置されている航空障害灯の消灯を予定しております。なお、当日の天候により延期する場合があります。

- その他
 - ・2021年10月4日～10月31日に、可燃性固体廃棄物である樹脂の焼却処理のため、廃棄物減容処理装置建屋焼却炉排気筒から白煙(注)が発生します。この白煙には、放射性物質は含まれていません。なお、焼却処理の進捗等によって日程を変更する場合があります。

注 白煙は、水のろ過に使用する樹脂中の硫黄成分が酸化物となり、気中の水分子と結合することで生成されるものです。白煙中の硫黄酸化物は、大気汚染防止法で定められる基準値を十分に下回っており、環境への影響はありません。

以上