

発電所からのお知らせ

2016年9月27日

- 1, 2号機: 廃止措置中(第2段階)(2016年2月3日～)
「[浜岡原子力発電所 1, 2号機 廃止措置状況\(2016年度第1四半期\)](#)」をご覧ください。
- 3号機: 施設定期検査中(2010年11月29日～)・安全性向上対策実施中(地震・津波・重大事故対策等)
 - ・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。
 - ・作業に伴い、2016年7月7日～9月30日の期間で、3号機主排気筒(廃棄物減容処理装置共用)の原子力施設用灯火4灯のうち北側1灯に視認障害が発生することをお知らせしていましたが、作業の進捗状況により終了時期を2016年11月30日まで延期します。
- 4号機: 施設定期検査中(2012年1月25日～)・安全性向上対策実施中(地震・津波・重大事故対策等)
 - ・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。
- 5号機: 施設定期検査中(2012年3月22日～)・安全性向上対策実施中(地震・津波・重大事故対策等)
 - ・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。

以上