

発電所からのお知らせ

2017年1月24日

- 1, 2号機: 廃止措置中(第2段階)(2016年2月3日～)
「[浜岡原子力発電所 1, 2号機 廃止措置状況\(2016年度第2四半期\)](#)」をご覧ください。
- 3号機: 施設定期検査中(2010年11月29日～)・安全性向上対策実施中(地震・津波・重大事故対策等)
・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。
- 4号機: 施設定期検査中(2012年1月25日～)・安全性向上対策実施中(地震・津波・重大事故対策等)
・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。
・作業に伴い、2015年7月～2017年3月頃の期間で、4号機主排気筒の航空障害灯3灯のうち南側の1灯に視認障害が発生することをお知らせしていましたが、作業の進捗状況により終了時期を2017年6月頃まで延期します。
- 5号機: 施設定期検査中(2012年3月22日～)・安全性向上対策実施中(地震・津波・重大事故対策等)
・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。

以上